


Kako čistiti V-utore i stezaljke niti na splicer-u 90S+

How to clean v-groove and fiber clamp chips of 90S+




[WATCH THIS VIDEO](#)

KLIKNI na gornju sliku za pokretanje videa !

Razlog za čišćenje V-utora i stezaljki niti

Fujikura preporučuje povremeno čišćenje V-utora i stezaljki niti jer se prašina na V-utoru ili stezaljci niti može zalijepiti za vlakno ili utjecati na pomicanje vlakana, što može rezultirati velikim gubitkom spoja.





Vrijeme ili učestalost čišćenja V-utora i stezaljki niti

Preporuka učestalosti: svaki dan

Ako se pojavi donji simptom, očistite v-utore i stezaljke za vlakna.

1. Položaj vlakana se pomiče od središta
2. Pojavljuje se poruka "ZL/ZR motor overrun"
3. Vrijeme poravnivanja jezgre vlakna je predugo.



POTREBAN PRIBOR

Pamučni štapići



Striper SS03



Povečalo



Alkohol 99% ili više



Sjekač CT50



Optičke niti



PROCEDURA

1. Čišćenje v-utora i stezaljke za vlakna pamučnim štapićima natopljenim alkoholom



2. Ako je teško ukloniti prljavštinu s v-utora, odrezane niti mogu biti od pomoći.

Odrezano naličje niti može strugati prljavštinu u V-utoru

